

Avviso di sicurezza durante il periodo di alte temperature (periodo di canicola)

Durante il periodo di alte temperature (periodo di canicola) l'allungamento delle funi dovuto alla loro dilatazione può comportare problemi quali:

- L'aumento della corsa dei contrappesi, con il rischio che entrino in contatto con i fine corsa e provocare dei colpi di frusta alle funi con conseguente perdita della forza di trazione sulla puleggia motrice.
- La posizione variata delle funi (portanti, traenti e di segnalazione) con tensione fissa può rendere la funivia più soggetta all'accavallamento delle funi.

Una maggior attenzione dovrà quindi essere posta alla sorveglianza della posizione dei contrappesi e delle funi.

Se necessario saranno da prevedere misure di compensazione, quali:

- Un'interruzione dell'esercizio durante le ore più calde.
- Una riduzione del numero di persone o del carico trasportato per veicolo.
- Una riduzione della velocità di esercizio allo scopo di limitare gli effetti dinamici.

Occorre inoltre aumentare il livello di preparazione ad un'evacuazione, allo scopo di limitare il tempo di esposizione dei passeggeri nelle cabine potenzialmente surriscaldate.